

Техническое задание.

Сервисное обслуживание швейного оборудования

В наличии:- Оверлок 2 штуки. марки GEMSY GN20-2B.

- Швейная машина 1штука. марки GEMSY GEM5590H.

Необходимые действия по сервисному обслуживаию:

А. Для ковровых оверлоков - требуется один раз в календарный месяц производить:

- регулировку
- чистку
- смазку оверлоков.

Б. Для швейной машины требуется раз в пол. года производить: -

- регулировку
- чистку
- смазку

При провидении сервисного обслуживания выезд мастера на место нахождения швейного оборудования. Обработка заявки в течении 1-го рабочего дня

Приложить техническую спецификацию

*Сервисный
менеджер АРТ*