

Техническая спецификация

Услуги ремонта и программирования радиостанций на 2017 год

| № п/п | Наименование услуг   | Motorola Тип 1* количество | Motorola Тип 2*/Vertex Количество | Радиостанция Kenwood ТК-2406 Количество |
|-------|--|----------------------------|-----------------------------------|---|
| 1     | Внешняя диагностика и проверка параметров. Калибровка радиостанции   | 2                          | 2                                 | 2                                       |
| 2     | Ремонт радиостанции: корпусной ремонт  | 25                         | 25                                | 25                                      |
| 3     | Ремонт радиостанции: замена модулей и блоков, замена отдельных компонентов на плате  | 20                         | 20                                | 20                                      |
| 4     | Ремонт радиостанции: восстановление ПО с последующей калибровкой   | 10                         | 10                                | 10                                      |
| 5     | Ремонт радиостанции: устранение механических повреждений, электрохимической коррозии и т.п.  | 6                          | 6                                 | 6                                       |
| 6     | Ремонт одиночного зарядного устройства   | 3                          | 3                                 | 3                                       |
| 7     | Ремонт блока питания стационарной радиостанции, преобразователя 24В/12В  | 4                          | 4                                 | 4                                       |
| 8     | Ремонт базового оборудования, за 1 час работы, в том числе блоки питания ретрансляторов, транкинговые котроллеры, базовые приемопередатчики, ретрансляторы и т.д.(минимальная ставка – 0,5часа, максимальная – 8 часов). | 3                          | 3                                 | 3                                       |
| 9     | Экспертиза тех.состояния оборудования (с выдачей акта)   | 2                          | 2                                 | 2                                       |
| 10    | Тестирование и обслуживание АКБ радиостанции на анализаторе батарей CADEX C7400/C7000  | 2                          | 2                                 | 2                                       |
| 11    | Ремонт гарнитуры для радиостанции  | 3                          | 3                                 | 3                                       |
| 12    | Услуги программирования средств радиосвязи   | 20                         | 20                                | 20                                      |
|       | <b>Общее количество</b>  | <b>100</b>                 | <b>100</b>                        | <b>100</b>                              |

\*Тип 1 – Радиостанции серии P xxx, CP xxx, CM xxx, DP xxx, Mag One

\*Тип 2 – Радиостанции серии GP xxx, GM xxx

Обязательные условия:

- 1) Стоимость услуг по ремонту должны включать стоимость запасных частей, вышедших из строя.
- 2) Сроки выполнения работ по ремонту не должны превышать 30 дней со дня поступления заявки.
- 3) Гарантия на работы и запасные части должна составлять не менее 6 месяцев.
- 4) При программировании средств радиосвязи соблюдать следующий радиочастотный спектр:

|  |         |             |               |
|--|---------|-------------|---------------|
| Для гг. Алматы, Астана (Копия разрешения на использование РЧС будет предоставлена по требованию) |         |             |               |
| 1 канал  | 164,250 | Без PL tone |               |
| Для остальных городов КЗ:  |         |             |               |
| 1 канал  |         | 151,625     | PL tone 107.2 |
| 2 канал  |         | 159,775     | PL tone 107.2 |

При заполнении коммерческого предложения необходимо указать цены за 1 единицу ремонта на каждый тип радиостанции.

При предоставлении ценового предложения необходимо приложить техническую спецификацию.

Старший менеджер по наземному обслуживанию г. Алматы

Абдрахманов Б.

