

Техническое задание.

**Требуется заключение контракта на сервисное обслуживание
швейного оборудования.**

В наличии:- Оверлок 2 штуки. марки GEMSY GN20-2B.

- Швейная машина 1штука. марки GEMSY GEM5590H.

Необходимые действия по сервисному обслуживаию:

А. Для ковровых оверлоков - требуется один раз в календарный
месяц производить:

- регулировку
- чистку
- смазку оверлоков.


Б. Для швейной машины требуется раз в пол. года производить: -

- регулировку
- чистку
- смазку

Примечание:

При поломке швейного оборудования экстренный вызов мастера,
замена запасных частей.

При провидении сервисного обслуживания выезд мастера на место
нахождения швейного оборудования.


Сергеевич
23.10.2015